

Vedligeholdelsesvejledning

De modtager hermed denne vedligeholdelsesvejledning, som De bedes læse igennem og bruge i forbindelse med vedligeholdelsen.

Oplysninger som omhandler udluftningen af boligen, bedes læst grundigt igennem. De bør det 1. år efter indflytningsdagen være specielt opmærksom på udluftningen af boligen, da en nyopført bolig indeholder byggefugt. Hvis der ikke udluftes korrekt vil dette kunne ses ved, at der opstår kondens på den indvendige side af vinduerne, samt evt. trægulv vil begynde at udvide sig.

Som en sidegevindst ved optimal udluftning vil der være en besparelse i varmeregningen, da der ikke bruges så meget energi til at opvarme tør luft, som når fugtig luft skal opvarmes.

Såfremt der måtte være spørgsmål til afsnittet der omhandler VVS og EL, bedes der rettes henvendelse til installatøren.

Vi håber at De vil gøre brug af oplysninger, som De kan finde i denne mappe, og derved opnå det optimale resultat for de omtalte emner.

Med venlig hilsen

