



RB kloak ApS
Aut. Kloakmester Tlf: **42 60 43 43**
Uggeløse Bygade 114 3540 Lyngø Email: rb@rb-kloak.dk
www.rb-kloak.dk CVR: 38407139


Drifts-og vedligeholdelsesplan for monteret rottespærre fra Nordisk innovation

For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser på deres kloaksystem, bedes du gennemlæse drifts- og vedligeholdelsesplanen for rottespærre fra Nordisk Innovation grundigt igennem.

For at sikre at Deres kloaksystem forbliver driftssikker og uden forstyrrelser, er det vigtigt at overholde de punkter som er beskrevet. Nederst på drifts-og vedligeholdelsesplanen finder du en skitse, som angiver hvor i brønden rottespærren er monteret, samt i hvilken retning flowet løber i brønden. Det er yderst vigtigt at sikre, at når rottespærren har været afmonteret, at angivelsen på skitsen er i overensstemmelse med den faktiske installation af rottespærren. Skulle der mod forventning opstå problemer, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os (du finder kontaktoplysninger på sidste side).

Dato:	14. oktober 2021
Adresse:	Ammendrup Bygade 266
Postnr. Og by:	3200 Helsingør
Brøndtype:	315 spulbrønd
Spærrer:	Rottespærre

Hvor i brønden er den monteret:



1. Ledninger

For at sikre optimal driftssikkerhed når rottespærre er installeret i kloaksystemet skal den eksisterende ledningsføring frem til installationsstedet være intakt uden lunger.

Det anbefales, i forbindelse med den første installation af rottespærre, at foretage TV-inspektion af kloakledningen for at konstatere, om ledningen er uden skader, og at der ikke forefindes lunger, løse aflejringer (som f.eks. grus) eller lignende på strækningen fra afløb og frem til installationssted for placering af rottespærren.

2. Renseadgang

Der skal altid være fri adgang til rens- og inspektionsbrønden hvori rottespærren er monteret. Dæksler til brønden må ikke være dækket af belægning eller øvrigt. Det skal kunne åbnes med almindeligt brøndværktøj.

3. Spuling af brønd

Ved højtryksspuling af brøndsyste­met i forbindelse med rensning af rørledningen skal rottespærren afmonteres mens spulingen foregår.

4. Afmontering/montering for kontrol og rengøring

Ved afmontering af rottespærren for kontrol samt rengøring skal der benyttes egnede beskyttelseshandsker. På kanten af rottespærrens 2 spjæld sidder en række tænder som er spidset og slebent skarpe. og det er vigtigt at sikre, at man ikke skærer eller stikker sig på disse under håndteringen af rottespærren mens arbejdet udføres. Ved kontrol sikres det at spjældene ikke har skader eller er blevet deformerede. Spjældene skal kunne vippes ubesværet fra lodret position til vandret position.

Dette gør sig også gældende for toiletskyl høj/lav.

Dette må kun udføres af autoriseret medarbejdere.

5. Indhold i skyl

I toilettet må der kun komme organiske materialer (Læs: materialer der kan nedbrydes).

RB Kloak anbefaler, at toiletterne indstilles til 3 og 6 liters skyl.

6. Skybrud / opstuvning

Ved skybrud med efterfølgende opstuvning og tilbageløb i kloakledninger skal rottespærren kontrolleres for funktion. Der kan opstå tilstopning omkring rottespærre i tilfælde hvor der har været tilbageløb i kloaksystemet da rottespærren kan være tilstoppet af emner tilført kloaksystemet udefra. Kontroller evt. ved gentagne toiletskyl med indhold af toiletpapir, og tilse at vand og papir flyder uhindret gennem brønd og rottespærre.

7. Interval for kontrol

Interval for kontrol samt rengøring af rottespærre er afhængig af installationsstedet og forbruget på rørledningen. Det vil altid være kloakmesterens ekspertise som afgør interval for kontrol af rottespærre, men som udgangspunkt anbefaler vi følgende: 1 gang om året. Du kan indhente tilbud hos os på kontaktoplysninger på sidste side.

KS dokumentation for opsætning:







Adi Pratomo (Kadepdarmas) mendampingi Ihsanul
Rahman, Kepala Bidang Pengawasan
Ura. No. 184/2008
RB Kloak Aps
Tlf. 42 60 43 43
Service
Kantor Pusat
KORPORASI PERKAWASAN
KORPORASI PERKAWASAN

Har du spørgsmål eller ønsker tilbud på årsabonnement på rensning af rottespærre så kontakt os for, at få et tilbud tilsendt. Vi udfører mange forskellige kloakopgaver:



RB kloak ApS

Aut. Kloakmester Tlf: 42 60 43 43

Uggeløse Bygade 114 3540 Lyngø Email: rb@rb-kloak.dk

www.rb-kloak.dk CVR:38407139